



OWAYELL

RENOVADOR DESINCRUSTANTE Y DESOXIDANTE

Descripción	Elimina rastros amarillos, descompone restos calizos, elimina rastros y picaduras de óxido en gelcoat, acero inoxidable en unos pocos minutos. Fórmula gelificada, no descuelga.
Propiedades	 No deja depósitos grasos después del aclarado. Elimina manchas amarillentas, verdin, trazas negras y de óxido. Reaviva y blanquea el gelcoat. Descalcifica disolviendo los restos calizos, sal marina y rastros de flujo de agua: cascos, ojos de buey Renueva soportes antideslizantes. Elimina la suciedad causada por microorganismos y residuos marinos. Elimina goteos y rastros de óxido. Devuelve el brillo del acero inoxidable (elimina las picaduras de óxido), el aluminio anodizado y las superficies cromadas dañadas por la sal y los restos calizos. Acción rápida y sencilla.
Destino	Poliéster / gelcoat, aluminio anodizado, plexiglás, vidrio, acero inoxidable Cascos, cubiertas, ojos de buey, quillas, ejes de hélice, bases, candeleros, cornamusas, pasacables, aparejos, mástiles y soportes de acero inoxidable Nunca lo use en galvanizado o aluminio crudo.
Características técnicas	Composición: base acida, PH: 1 Densidad (a + 20° C): 1,092 ± 0,05. Punto de ebullición: > + 61° C. COV: Fuera del ámbito de aplicación de la Directiva CE 2004/42.
Material de aplicación	Brocha, rodillo o pulverizador.
Recomendaciones antes de la aplicación	 Proteja todo lo que no deba tratarse, incluidas las piezas de polioximetileno (acetal). No aplicar bajo la luz solar directa o durante las horas más calurosas del día. Si se usa sobre acero, laca, pinturas y barnices en buen estado, limite el tiempo de contacto a 5 minutos máximo. Siempre pruebe primero en un área pequeña y oculta. Utilice guantes de goma, protección adecuada y gafas.
Aplicación	 Agite el producto antes de usar. Utilice puro. Aplicar OWAYELL sobre la superficie a tratar. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos (temperatura 20° C y 50% HR). Valore el tiempo de contacto para adaptarse al uso deseado. La acción mecánica no es necesaria. Enjuague con abundante agua limpia (un solo chorro de agua) de arriba a abajo. Si es necesario, puede repetir la operación.
Consejo	 En caso de suciedad muy intensa, con presencia significativa de restos calizos y después de 10 minutos de aplicación, frote con un cepillo de nailon y aplique una nueva capa de OWAYELL sin enjuagar entre las 2 aplicaciones. Luego reanude el modo de funcionamiento (acción de 5 a 10 minutos) y luego enjuague con agua dulce. Otros usos de OWAYELL: Como lijado químico antes de la aplicación del acabado: Prepara aceros y aluminio crudo al crear pasivación. Diluya 1 parte de OWAYELL en 5 partes de agua. Dejar actuar durante 10 minutos y luego enjuagar con cuidado. Seque y luego aplique inmediatamente un acabado como pintura, laca, etc.
Limpieza de material	Una vez finalizada la aplicación, limpiar el material con agua.
Recomendaciones después de la aplicación	 Almacene en su envase original cerrado. Los trapos empapados nunca deben tirarse directamente a la basura, déjelos secar en plano antes de desecharlos.

Seguridad	Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web www.owatrol.com y en los textos en el envase, de acuerdo con la legislación vigente.
Fecha de edición	

* Mismo fabricante







