

# OWATROL®

## DILUNETT®

### GEL DECAPANTE PARA TODOS LOS SUSTRATOS SIN LIJADO



#### DESCRIPCIÓN

Decapa lasures, ceras, barnices, pinturas y antifoulings. Actúa solo, sin lijar, mediante un simple aclarado.

#### PROPIEDADES

- Decapante sin disolventes ni parafinas - no inflamable
- Hace que los recubrimientos antiguos sean solubles en agua (enjuague con agua)
- Efectivo, hasta 8 capas de pintura decapada en una sola aplicación
- Fácil de usar, actúa solo, incluso en los lugares más difíciles de acceder
- No se evapora, ni se seca

#### DESTINO

- Aplicable sobre madera\*\*, metal\*\*\*, plástico, piedra, cemento...
- Ideal para estancias de difícil acceso o muy elaboradas, horizontales o verticales: puertas, portones, barreras, etc
- Recomendado para grandes superficies a decapar - no volátil, no se seca y permanece activo por mucho tiempo
- No ataca a plásticos, cauchos, recubrimientos sintéticos ni gelcoats

MATERIAL	FORMATO	USO
Brocha sintética Rodillo	0,5L 1 L 2,5 L 10 L	Exterior



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disolvente	Agua
Olor	Sin olor
Ph	>10
Densidad	1.17 +/- 0.05 a 20°C
Extracto seco	21 % ± 2
Punto de inflamación	No clasificado como inflamable
Material de aplicación	Brocha sintética o rodillo. Uso de guantes
Dilución	Listo al uso, no diluir
Rendimiento	3 a 5 m <sup>2</sup> /l
Limpieza del material	Agua
Almacenamiento	Mínimo 18 meses en su envase hermético original Almacenar el producto lejos de heladas y altas temperaturas No almacene el producto restante en envases de metal

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Proteger las partes que no serán tratadas, en particular las partes de aluminio
- Limpiar la superficie y retirar cualquier objeto o suciedad a tratar

## APLICACIÓN

- Realice siempre una prueba preliminar
- Use guantes de goma o un cepillo de nylon
- El tiempo de acción puede variar de unos minutos a varias horas según el tipo de recubrimiento (gliceroftálico o acrílico) y el número de capas. Compruebe su acción con una espátula
- Aplicar una capa gruesa de DILUNETT® sobre toda la superficie a decapar
- Dejar actuar el producto el tiempo necesario

Tipo de revestimiento	Tiempo de acción
Aceites o ceras	5 min máximo
Pinturas gliceroftálicas	15 a 20 min por capa
Pinturas acrílicas, tintes o barnices	Valorar después de ensayo

## No decapa recubrimientos de dos componentes, pinturas al horno, de secado rápido o en base caucho.

- En caso de secado, reactivar con una fina pulverización de agua
- Enjuague con agua limpia usando un cepillo o un limpiador de baja presión. NOTA: El uso de agua caliente facilita la eliminación
- Puede ser necesario renovar la operación de decapado
- Después de decapar la madera, aplicar siempre NET-TROL®\* (sobre madera húmeda) INMEDIATAMENTE después de enjuagar DILUNETT® para neutralizarla

Consulte el procedimiento en el envase

## SEGURIDAD

Producto corrosivo, leer las precauciones de uso antes de su uso.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en nuestro sitio web [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) y los textos que aparecen en el envase, de acuerdo con la legislación vigente. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

\* producto del mismo fabricante, consulte la FT

\*\* Excepto roble, castaño y marquetería

\*\*\* Excepto aluminio

Fecha de edición: 12/2021

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
es una marca



Encuentre todas nuestras soluciones  
en [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Nuestro departamento técnico  
responderá a todas sus preguntas en  
**+34 (0)934 680 200**