







CRACKLE SPIRIT – Étape 2

EFFET CRAQUELÉ CONTEMPORAIN

Description	Deuxième couche du système CRACKLE SPIRIT permettant d'obtenir des effets craquelés contemporains. Fines craquelures régulières type « porcelaine ». Phase aqueuse. Sans odeur. Séchage rapide.
Destination	CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 2 s'applique sur une couche sèche (mais pouvant être collante) de CRACKLE SPIRIT – ÉTAPE 1 : respecter le temps de séchage entre couche : 4-6 heures minimum.
Caractéristiques techniques	<p>Aspect : Liquide translucide Nature : A base de résines spécifiques Densité : 1,04 ± 0,03 Extrait Sec : 40 ± 3% COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A /I) : 200 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum : 2 g/L COV. Rendement : 8-10 m²/L environ suivant la porosité du support et l'effet décoratif désiré. Nettoyage : Eau savonneuse dès la fin de l'application. Stockage : Minimum 1 an à l'abri du gel et des températures élevées. Conditionnements : 0,5L.</p>
Application	<p>Bien agiter avant emploi. Prêt à l'emploi, ne pas diluer. 2 MÉTHODES D'APPLICATION :</p> <p>MÉTHODE 1 : Directement sur fonds colorés Appliquer une couche généreuse de CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 sur fond déjà coloré ou peint préalablement, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils mi-long. Laisser sécher 4 à 6 heures. Le produit sec reste « collant ». Appliquer une couche fine de CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau laqueur à poils courts. Les fissures sont générées au bout de quelques minutes. Laisser sécher 4 heures avant manipulation. L'effet de fissures est alors visible par transparence. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une peinture ou une patine acrylique en phase aqueuse puis essuyer les excès suivant les effets désirés. La couleur essuyée restera dans les fissures et la couleur du fond sera révélée.</p>  <p>MÉTHODE 2 : Avec des colorants Teinter le CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 de la couleur des fissures désirées, à l'aide de colorants universels ou phase aqueuse (3 à 7% environ). Appliquer une couche généreuse du produit à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils mi-long. Laisser sécher 4 à 6 heures. Le produit sec reste « collant ». Teinter le CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 2 de la couleur de la surface finale désirée à l'aide de colorants universels ou phase aqueuse (3 à 7% environ). Appliquer une couche fine à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau laqueur à poils courts. Les fissures sont révélées au bout de quelques minutes. Laisser sécher 4 heures avant manipulation.</p>  <p>VIDEO</p>  <p>VIDEO</p> 

Conseil déco	Le maillage des fissures dépend de la dépose du CRACKLE SPIRIT ÉTAPE 1 : plus l'application est épaisse, plus la taille des mailles obtenues augmente.
Sécurité	Se reporter à la FDS disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Novembre 2017

Rendement	Matériel d'application	Température d'application	Séchage Étape 1	Séchage Étape 2	Nettoyage du matériel
8-10 m ² /L	Brosse / Rouleau	Entre +5°C et +25°C	4-6 heures	6 heures	EAU

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**