



VÍDEO

# CRACKLE SPIRIT - Fase 1

## EFECTO CRAQUELADO VANGUARDISTA

<b>Descripción</b>	Primera capa del sistema CRACKLE SPIRIT, que consigue un acabado craquelado vanguardista. Finas grietas regulares tipo «porcelana». Base acuosa. Sin olor. Secado rápido.
<b>Destino</b>	CRACKLE SPIRIT - Fase 1 se aplica sobre cualquier superficie debidamente preparada, firme, limpia y seca. En superficies de difícil adherencia (plástico, vidrio, cerámica, acero inoxidable, metales no ferrosos, etc.) aplicar previamente la imprimación ABSOLUTE PRIMER si fuese necesario.
<b>Características técnicas</b>	<b>Acabado:</b> Líquido translúcido <b>Composición:</b> A base de resinas específicas <b>Densidad:</b> 1,02 ± 0,03 <b>Extracto seco:</b> 59 ± 3% <b>COV:</b> Valor límite de la UE para este producto (cat A/I): 200 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 2 g/L COV. <b>Rendimiento:</b> De 8 a 10 m <sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad de la superficie y del efecto decorativo deseado. <b>Limpieza:</b> Con agua jabonosa en cuanto se termine de aplicar el producto. <b>Almacenamiento:</b> Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.
<b>Aplicación</b>	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. 2 MÉTODOS DE APLICACIÓN: <b>MÉTODO 1: Directamente sobre fondos con color</b> Aplicar una capa generosa de CRACKLE SPIRIT - Fase 1 sobre un fondo con color o ya pintado con la ayuda de una brocha o de un rodillo de pelo medio. Dejar secar de 4 a 6 horas. El producto seco queda «pegajoso». Aplicar una capa fina de CRACKLE SPIRIT - Fase 2 con la ayuda de una brocha o de un rodillo para lacar de pelo corto. Las grietas se formarán pasados unos minutos. Dejar secar 4 horas antes de manipular. El efecto agrietado se hace visible por transparencia. Si lo desea, puede aplicar pintura o una pátina acrílica de base acuosa y después quitar el exceso con un paño dando el efecto deseado. Este color quedará fijado en las grietas, dejando al descubierto el color del fondo. <b>MÉTODO 2: Con colorantes</b> Tintar la pintura CRACKLE SPIRIT - Fase 1 del color deseado de las grietas con la ayuda de colorantes universales o al agua (del 3 al 7% aproximadamente). Aplicar una capa generosa del producto con la ayuda de una brocha o de un rodillo de pelo medio. Dejar secar de 4 a 6 horas. El producto seco queda «pegajoso». Tintar la pintura CRACKLE SPIRIT - Fase 2 del color deseado de la superficie con la ayuda de colorantes universales o al agua (del 3 al 7% aproximadamente). Aplicar una capa fina con una brocha o un rodillo para lacar de pelo corto. Las grietas se formarán pasados unos minutos. Dejar secar 4 horas antes de manipular.
<b>Consejo de decoración</b>	El entramado de grietas depende de la cantidad de CRACKLE SPIRIT - Fase 1 utilizada: cuanto más espesa sea la aplicación, mayor será el tamaño de las grietas.
<b>Seguridad</b>	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
<b>Fecha de expedición</b>	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado Fase 1	Secado Fase 2	Limpieza del material
8-10 m <sup>2</sup> /L	Brocha / rodillo	Entre 5°C y 25°C	4-6 horas	6 horas	AGUA

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - Francia  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit  
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Nuestro departamento técnico  
responde a sus preguntas  
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión. \* Información relativa al nivel de emisión de sustancias volátiles en interior: presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).